

安徽省淮河流域西淝河等沿淮洼地治理应急工程淮南段工程

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程情况

（一）设计情况

2015 年 4 月安徽省水利水电勘测设计院受项目法人委托编制完成《安徽省淮河流域西淝河等沿淮洼地治理应急工程初步设计报告》，2015 年 8 月，水利部以水总〔2015〕330 号文《水利部关于安徽省淮河流域西淝河等沿淮洼地治理应急工程初步设计报告的批复》批复了安徽省淮河流域西淝河等沿淮洼地治理应急工程初步设计报告。

（二）施工和验收情况

安徽省淮河流域西淝河等沿淮洼地治理应急工程淮南段工程主要两大工程为西淝河泵站工程及高塘湖泵站工程，均于 2015 年 11 月完成招投标任务，西淝河泵站工程自 2015 年 11 月 26 日开工建设，2018 年 2 月 15 日土建工程结束；高塘湖泵站工程自 2015 年 11 月 16 日开工，2018 年 6 月，主体工程完工。其中毛集魏庙泵站工程自 2016 年 11 月 8 日开工，至 2017 年 5 月 20 日完工。

为创造良好的鱼类人工增殖放流条件，最大限度的避免因工程施工对放流造成的影响，因此在本工程完工之后在高塘湖水域开展了增殖放流工作。

2019 年 10 月 24 日在淮南市召开了工程竣工环境保护验收会议。

二、环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。

根据本工程竣工环保验收专家组意见，已在西淝河泵站及高塘湖泵站设置危废暂存点。

三、其他事项

无。